

ab 01.01.2016

1 // INVENTER-HERSTELLERGARANTIEN

Die inVENTer-Hersteller garantien decken für folgende Produkte zum genannten Zeitraum einen vorzeitigen Produktverschleiß ab:

Herstellergarantie 5 Jahre

Reversierventilatoren und Ventilatoren
Ablüfter-Einschübe und Taxis-Ventilatoreinsatz
Elektronische Bauteile (Regler, Sensorik, Elektronikzubehör)
Wandeinbauhülsen iV-/aV-Lüftungssysteme
PAX-Hauptmodul

Herstellergarantie 30 Jahre

Keramikeinheit der Wärmespeicher

Es gelten dabei folgende Garantiebedingungen:

- Die Garantie erstreckt sich nur auf nachweisbare Material- oder Fabrikationsfehler.
- Die Garantiefrist beginnt mit Kaufdatum.
- Die sachgemäße Installation nach der jeweiligen Montage- und Bedienungsanleitung muss durch eine entsprechend qualifizierte Fachfirma erfolgt sein.
- Kosten außerhalb der Erstattung von Mängelbauteilen werden nicht übernommen (keine Übernahmen von Versand-, Transport-, Umbau-/Ausbau-, oder Planungskosten).
- Mit Anmeldung des Garantieanspruchs gehen die jeweiligen Bauteile in das Eigentum der inVENTer GmbH über.
- Sofern das betroffene Produkt zum Zeitpunkt der Fehleranzeige nicht mehr hergestellt wird, kann die Lieferung eines ähnlichen Produkts mit gleicher Grundfunktion erfolgen.
- Nach dem Leisten der Garantie erneuert sich diese nicht, auch eine Verlängerung findet nicht statt.
- Das Anmelden eines Garantieanspruches ist innerhalb der oben aufgeführten Garantiezeiten erforderlich.
- Für Fremdprodukte gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Herstellers.

Garantiegeber: inVENTer GmbH // Ortsstraße 4a // D-07751 Löberschütz

Alle oben nicht aufgeführten Produkte unterliegen der gesetzlichen Gewährleistung:

2 // GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

Die Herstellergarantie schränkt die gesetzliche Gewährleistung selbstverständlich nicht ein. Diese wird dadurch lediglich ergänzt. Die Gewährleistung deckt unberührt für 24 Monate alle beanstandeten Mängel ab, die zum Zeitpunkt des Erwerbs vorhanden waren.

Ihr Ansprechpartner für die inVENTer-Hersteller garantie bzw. Gewährleistung ist unsere zentrale Serviceabteilung:

inVENTer GmbH, Abteilung Technischer Service
Ortsstraße 4a, D-07751 Löberschütz
Telefon: +49 36427 211-330
E-Mail: service@inventer.de